



# Официальный представитель ОАО "Донецкий Metallургический Завод"

Головной Офис: (056) 7701946, 7444618, 7403911  
 7403912, 7447768, 7446225, 3729099  
 Склад №1: (056) 7852296, 3757791, 7859960ф  
 Склад №2: (056) 7945310, 7945311, 7945312  
 Филиал в г. Донецк: (062) 300-57-09 (19,29,39,49)  
 Филиал в г. Мелитополь: (06192) 5-45-53, 5-45-46 ф

 www.taktmetal.com  
 info@taktmetal.com



Прайс лист от:  
 01 Февраля 2012 г.

<b>Круг Калиброванный</b>	
<b>Сталь 10</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
25, 27, 50, 54	
<b>Сталь 20</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
5, 6, 7, 8, 10, 10.2, 14.6, 14.62, 15, 16, 16.3, 20.3, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36 38, 39 калибр., 40, 42, 45, 48	
<b>Сталь 35</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
6, 7.1, 7.5, 8, 9, 10, 10.8, 11, 12, 14, 14.5, 14.8, 15, 16, 18, 20, 20.9, 22, 24, 25, 26, 26.5, 28, 31, 32 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 48, 50	
<b>Сталь 45 - 40</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
5.5, 7, 8, 10, 10.5, 10.5 бунт, 10.8, 12, 14, 14.5, 14.7, 15, 16, 17, 18, 20, 20.6, 21, 22, 22.6, 22.7, 23 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 45, 50	
<b>Сталь 20X - 35X</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
31, 33, 36	
<b>Сталь 40X</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
10, 10.8 т/о, 11, 12, 14, 16, 16.5, 18, 20, 22, 22.5, 23 с отжигом, 24, 25, 25 с отжигом, 26, 28, 30, 31 31 т/о, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 56, 60	
<b>Сталь 18ХГТ-30ХГТ</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
10 бунт, 15, 16.5, 17, 17.5, 20.5, 40	
<b>Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 7417-75</b>
6 т/о, 7, 7 т/о, 8 калибр. т/о 240НВ, 10 т/о 240НВ, 10.8 мера 3390мм, 28, 29	
<b>Сталь 60С2ХФА; 60С2ХА</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 7417-75</b>
40	
<b>Шестигранник Калиброванный</b>	
<b>Сталь 20, 35, 45, 20X, 40X</b>	<b>ГОСТ 8560-78, 1051-73, 4543-71</b>
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60	
<b>Арматура</b>	
<b>Арматура</b>	<b>ГОСТ 7566-94; ДСТУ 3760-98</b>
12 А500С мера, 12 А500С ндп	
<b>Круг</b>	
<b>Сталь ЗСП-ПС</b>	<b>ГОСТ 535-2005, 2590-2006</b>
5.5 стык. катанка, 6.5, 6.5 стык. катанка, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 36, 38, 40, 45, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 75 с обточк., 80, 85, 90, 95, 100 с обточк., 105 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 255, 260, 270, 280, 285	
<b>Сталь 09Г2С</b>	<b>ГОСТ 19281-89</b>
12, 16, 18, 25, 33, 36, 40, 42, 50, 56, 75, 80, 130, 180, 190, 200, 230, 250, 270	
<b>Сталь 20</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-2006</b>
8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33 с обточк., 34, 36, 38, 39 с обточк., 40, 42 45, 48, 50, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 80 с обточк., 85 с обточк., 90, 90 с обточк., 100 с обточк., 110 120 с обточк., 130 с обточк., 140, 140 с обточк., 150, 160, 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180 180 с обточк., 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 255 с обточк., 260, 265 с обточк., 270, 280 с обточк. 285 с обточк., 295, 300, 300 с обточк., 310, 320 с обточк., 330, 340 с обточк., 350	
<b>Сталь 35</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-2006</b>
7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 32 с обточк., 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 56, 60, 62, 63, 65 70, 75, 80, 85 с обточк., 90 с обточк., 95, 110, 120 с обточк., 125, 130 с обточк., 140, 150, 160 с обточк. 170, 170 с обточк., 180 с обточк., 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 280 с обточк.	
<b>Сталь 45 - 40</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-2006</b>
7.5 катанка, 8, 9, 10, 11.5, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 85 с обточк., 95, 100 с обточк., 105, 105 с обточк. 110, 115 с обточк., 120, 130, 140, 140 с обточк., 150, 160, 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180, 190 200, 210, 215 с обточк., 220, 230, 240, 250, 255 с обточк., 260, 270, 280, 280 с обточк., 285 290 с обточк., 295, 300, 300 с обточк., 310, 320 с обточк., 330, 340 с обточк., 350	
<b>Сталь 20X - 35X</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
26, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 52, 53 с обточк., 56, 60, 65, 68, 70, 75 с обточк., 80, 85, 90, 95 100, 110, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270	
<b>Сталь 40X</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
8, 9.5 катанка, 10, 11, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 53, 56 56 с обточк., 60, 65, 70, 70 с обточк., 75, 75 с обточк., 80, 85, 90, 100 с обточк., 110 с обточк., 120 120 с обточк., 145 с обточк., 160, 160 с обточк., 165, 165 с обточк., 170 с обточк., 180, 180 с обточк., 185 190, 200, 210, 220, 230, 240, 240 с обточк., 250, 260, 280 с обточк., 285, 295, 300 с обточк., 310 320 с обточк., 330, 340 с обточк., 350	

<b>Сталь 40ХН</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
28, 30, 32, 40, 45, 48, 56, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 с обточк., 150 с обточк. 160, 160 с обточк., 170 с обточк., 180 с обточк., 190, 190 с обточк., 200, 200 с обточкой, 210 с обточк. 220 с обточк., 230, 240, 250, 260 с обточк., 290, 300, 320, 330, 350 с отжиг.	
<b>Сталь 40ХН2МА</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
90, 100, 105, 110, 120 с обточк., 130, 140 с обточк., 150 с обточк. с/о, 160 с обточк. с/о, 170, 180 с обточк. 200 обточк., 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк., 240, 250	
<b>Сталь 12ХН3А</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
40, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 с т/о с обточк., 115, 120, 120 с т/о, 130 с обточк., 140 с обточк. 150 с обточк., 160, 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180, 180 с обточк., 190 с обточк., 210 обточк. 220 обточк., 230 обточк., 240 обточк., 250 обточк., 260 обточк.	
<b>Сталь 20ХН3А</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
70, 75 с обточк., 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 с обточк., 150 с обточк., 160 с обточк., 170 с обточк. 180 с обточк., 190 с обточк., 200 с обточк., 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк.	
<b>Сталь 20Х2Н4А</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
28 с т/о, 30, 90, 100, 110, 120, 130, 140 с обточк., 150 т/о, 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180 190 с обточк., 200 с обточк., 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк., 240 с обточк. 250 с т/о, 260 с обточк., 280 с т/о, 310 с т/о, 320 с т/о, 330 с т/о, 340, 350	
<b>Сталь 30 - 38ХМА</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
12, 16, 19 мера, 20, 22, 24, 26, 30, 36, 40, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110, 150, 160, 170 с т/о	
<b>Сталь 38Х2МЮА</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
23, 28 т/о, 50, 65, 70, 75, 80, 85 т/о, 90 т/о, 95, 100, 100 т/о, 110, 120, 122 с обточк., 135 т/о, 140 140 т/о, 150, 150 т/о, 160 т/о, 170, 180 т/о, 200	
<b>Сталь 38ХС</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
50, 56, 65, 70, 75, 80, 80 с обточк., 90, 100, 110, 140, 140 с обточк.	
<b>Сталь 18ХГТ-30ХГТ</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 32 калибр., 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 53, 56, 60 с обточк. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 240, 250, 260, 270, 280, 290 с обточк., 300 с обточк., 310, 320 с обточк., 330, 340 с обточк., 350	
<b>Сталь 30ХГСА-35ХГСА</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
32, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 160 с обточк., 170, 180, 190, 190 с обточк., 200, 210, 220, 230, 240, 250	
<b>Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 2590-2006</b>
10 с обточк. т/о кат.4А 240НВ бунт, 10 с обточк. т/о кат.4А 269НВ бунт, 14, 16, 16 с обточк. кат.3Б 18 с обточк. кат.3Б, 19 14955; 1050-88 мера, 20, 21, 22, 24, 25, 25 с обточк. кат.3Б, 26, 26 4.5 м 26 с обточк. кат.3Б, 50, 56, 60 с обточк. кат.3Б, 65, 70 с обточк. кат.3Б, 80 с обточк. кат.3Б, 85, 90	
<b>Сталь 60С2ХФА; 60С2ХА</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 2590-2006</b>
16 1ГП с обточк. кат.3Б б/о, 23 1ГП с обточк. кат.3Б б/о, 32, 32 кат. 4Б, 32 кат.3Б мера 6000мм, 36 кат. 4Б 38 1ГП с обточк. кат.4Б б/о, 42 1ГП с обточк. кат.3Б мера 6000мм, 65 с отжигом, 70 с отжигом	
<b>Сталь 65Г</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 2590-2006</b>
16, 36 кат.4, 38 кат.4, 40 кат.4, 42 кат.4, 50, 50 кат.4, 65, 70, 80 кат.4, 80 кат.4Б, 80 с обточк., 90 100, 110, 140, 150, 160, 200, 210 т/о, 220 т/о, 230 т/о, 240 т/о, 250, 250 т/о, 270	
<b>Сталь У8</b>	<b>ГОСТ 1435-99, 2590-2006</b>
14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 28 т/о, 30, 32, 35 т/о, 36 т/о, 38, 42, 42 т/о, 45 т/о, 48, 50, 65 65 т/о, 70, 75, 80, 110, 110 с отжигом, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200	
<b>Сталь 30Х13</b>	<b>ГОСТ 5949-75, 2590-2006</b>
30 т/о, 32 т/о, 40 т/о, 42 т/о, 45 т/о, 48 т/о, 50 т/о, 50 т/о с обточ., 56 т/о с обточ., 60 т/о, 65 т/о, 70 т/о, 80 т/о 90 т/о, 100 т/о, 110 т/о, 120 т/о, 130 т/о, 150 т/о	
<b>Сталь 4Х5МФС</b>	<b>ГОСТ 5950-73, 2590-2006</b>
68 т/о, 70, 70 т/о, 90 т/о, 100 т/о, 105, 110 т/о, 120 т/о, 130 с обточк., 150, 160, 170, 180, 190 т/о, 200 т/о 210 т/о, 220 т/о	
<b>Сталь 6ХВ2С</b>	<b>ГОСТ 5950-73, 2590-2006</b>
170 с обточк. с/о, 180 с обточк.	
<b>Сталь 9ХС</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-2006</b>
14 т/о, 16 т/о, 18, 20 т/о, 22, 22 т/о, 25 т/о, 26 т/о, 27 т/о, 28 т/о, 30 т/о, 31 т/о, 32 т/о, 36 т/о, 40 т/о, 42 т/о 45 т/о, 48 т/о, 50 т/о, 56 т/о, 58 т/о, 60 т/о, 65 т/о, 68 т/о, 70 с отжигом, 75 т/о, 80 т/о, 90 т/о, 150, 160 т/о 170 т/о, 180, 180 т/о, 200, 210, 220 т/о, 230, 240 т/о, 250 т/о, 260, 270, 280 т/о, 290 т/о	
<b>Сталь 25Х2М1Ф, 12Х1МФ</b>	<b>ГОСТ ТУ14-1-1529-2003</b>
30 т/о, 36 т/о, 40 т/о, 50, 56 т/о, 60, 70 т/о, 80, 90, 100 т/о, 110, 110 т/о	
<b>Квадрат</b>	
<b>Сталь 3</b>	<b>ГОСТ 380-94, 2591-88</b>
12 x 12, 22 x 22, 25 x 25, 28 x 28, 30 x 30, 35 x 35, 40 x 40, 42 x 42, 45 x 45, 50 x 50, 60 x 60, 65 x 65 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 100 x 100, 125 x 125, 130 x 130	
<b>Сталь 20</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2591-88, ТУ У 14-2-1231-99</b>
25 x 25, 28 x 28, 30 x 30, 40 x 40, 42 x 42, 45 x 45, 50 x 50, 60 x 60, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90 100 x 100 т/о, 130 x 130 т/о, 140 x 140 т/о, 150 x 150 т/о	
<b>Сталь 35</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2591-88</b>
22 x 22, 25 x 25, 28 x 28, 35 x 35, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90	
<b>Сталь 45, 40Х</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 4543-71, 2591-88, ТУ У 14-2-1231-99</b>
12 x 12, 14 x 14, 16 x 16, 22 x 22, 25 x 25, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32, 35 x 35, 40 x 40, 42 x 42, 45 x 45 50 x 50, 60 x 60, 65 x 65, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100, 100 x 100 p, 100 x 100 т/о 120 x 120 т/о, 130 x 130 т/о	
<b>Шестигранник</b>	
<b>Сталь 3</b>	<b>ГОСТ 380-94, 2879-88</b>
14, 22, 24, 27, 30, 36, 52, 55, 57	

<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
19, 22, 24, 27, 50, 52, 57, 62, 80, 85	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
14, 17, 19, 22, 27, 28, 30, 32, 46, 50, 52, 57, 62, 65, 80, 85	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
14, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 50, 52, 55, 57, 62, 75, 80, 85	
<b>Сталь 40Х</b>	ГОСТ 4543-71, 2879-88
14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 52, 57	
<b>Лист</b>	
<b>Сталь 3</b>	ГОСТ 14637-89, 19903-74, 380-94
12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм	
<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 1050-88, 19903-74, 1577-93
8 мм, 10 мм, 14 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 1050-88, 19903-74, 1577-93
8 мм, 14 мм	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 1050-88, 19903-74, 1577-93
2 мм г/к. трав., 2 мм х/к. трав. т/о, 3.5 мм г/к. трав. без т/о, 4 мм г/к. т/о, 40 мм, 8 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм	
30 мм, 50 мм, 60 мм	
<b>Сталь 40Х</b>	ГОСТ 4543-71, 19903-74, 1577-93
8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 30 мм	
<b>Сталь 65Г</b>	ГОСТ 14959-79, 19903-74, 1577-93
0.8 мм х/к. трав. т/о, 1 мм х/к. трав. т/о, 1.2 мм х/к. трав. т/о, 1.5 мм х/к. трав. т/о, 1.8 мм х/к. трав. т/о	
3 мм г/к, 3 мм г/к. т/о, 3.5 мм г/к. трав. т/о, 4 мм г/к, 4 мм г/к. т/о, 4.5 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм	
20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм	
<b>Сталь 30ХГСА</b>	ГОСТ 14959-79, 19903-74, 1577-93
2 мм х/к. трав. т/о, 2.5 мм х/к. трав. т/о, 3 мм х/к. трав. т/о, 4 мм г/к. т/о, 5 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм	
16 мм, 20 мм, 25 мм, 50 мм	
<b>Полоса</b>	
<b>Сталь 3-5</b>	ГОСТ 103-76, 380-94
10x50, 10x60, 10x65, 10x75, 10x90, 12x45, 12x60, 12x100, 12x150, 13x225, 13.5x51, 14x45, 15x90	
16x25, 16x30, 16x45, 16x150, 17x41.5, 17x41.5, 18x60, 2.5x60, 20x40, 20x120, 22x41.5, 30x6	
<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
12 x 60, 14 x 45	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
6 x 40, 6 x 60, 8 x 40, 14 x 45, 16 x 45	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
6 x 40, 8 x 20, 8 x 40, 10 x 20, 10 x 22, 10 x 40, 12 x 20, 12 x 22, 12 x 25, 12 x 45, 14 x 45, 18 x 90, 20 x 30	
20 x 32, 20 x 90, 25 x 32, 25 x 60, 30 x 70, 32 x 56	
<b>Сталь 65Г; 60С2А</b>	ГОСТ 103-76, 4543-71
6 x 45, 6 x 50, 6 x 65, 8 x 60, 10 x 25, 10 x 32, 10 x 50, 12 x 90, 30 x 50	
<b>Сталь 40Х</b>	ГОСТ 4543-71/2590-88
25 x 60	
<b>Проволока пружинная</b>	
<b>Сталь 60С2А</b>	ГОСТ 14963-78
2, 4 [Н-НХ-2]	
<b>Сталь 70</b>	ГОСТ 9389-75
4.0 кат.Б кл.2, 5.0 кат.Б кл.2	

**Вся продукция Сертифицирована!**

Оказываем услуги по доставке металлопроката своим транспортом.

Оказываем услуги по порезке на лентопильных станках кругов диаметров от 8 до 450 мм на заготовки до 18:00.

Погрузка осуществляется при наличии доверенности и в машины с открытым кузовом.

**НАШИ АДРЕСА:**

г. Днепропетровск:

Головной Офис: г. Днепропетровск, ул. Резничная, 9 / 60. тел/факс: (056) 372 90 99

Работаем с 8:30 до 17:30.

Склад №1: г. Днепропетровск, ж/м Солнечный, ул. Марш. Малиновского, 98а. тел/факс: (056) 375 77 91

Работаем с 8:00 до 21:00.

Склад №2: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 1р. тел/факс: (056) 794 53 10

Работаем с 8:00 до 21:00.

Вас обслуживают менеджеры по продажам:

(тел. код Днепропетровска: 056) Денис Александрович - 744 46 18

Валентина Адамовна - 740 39 11

Денис Анатольевич - 744 62 25

Владимир Николаевич - 744 77 68

Анна Петровна - 770 19 46

Наталья Адамовна - 740 39 12

Вита Валерьевна (склад №2) - 794 53 11

г. Донецк:

Офис и Склад: г. Донецк, ул. Ревякина, 20 (Петровский р-н, территория бывшего "ДСК").

Работаем с 8:30 до 17:30.

e-mail: donbas@taktmetal.com

Вас обслуживают менеджеры по продажам:

(тел. код Донецка: 062)

Роман Викторович - 3005719

Вадим Викторович - 3005729

Павел Васильевич - 3005739

г. Мелитополь:

Офис и Склад: г. Мелитополь, ул. Северный Переезд, 6.

Работаем с 8:00 до 17:00.

e-mail: taktm@artsv.net

Вас обслуживает менеджер по продажам:

Татьяна Ивановна - (06192) 5-45-53, 5-45-46